

I particolari sono realizzati in resina POM copolimero.

Le temperature di impiego sono comprese tra -40 (senza ricevere urti) e 90-100 ° C Per breve tempo si possono usare fino a 130 140° C.

Il materiale non è igroscopico ma è permeabile al vapore acqueo.

In presenza di vapore acqueo e temperature maggiori o uguali a 40-45°c (forte vapore acqueo) i particolari possono avere una deformazione (aumentano) di circa lo 0,5 % per cui in caso di fissaggi molto precisi possono dare luogo a infragilimenti.